

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Ленсвет»**

Наименование структурного подразделения, рабочего места		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
Отдел по строительству и восстановлению установок наружного освещения						
882	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного и опасного воздействия шума			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вибрации	Снижения вредного и опасного воздействия локальной вибрации			
883	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного и опасного воздействия шума			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вибрации	Снижения вредного и опасного воздействия локальной вибрации			
Цех по ремонту оборудования						
808	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного и опасного воздействия шума			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вибрации	Снижения вредного и опасного воздействия локальной вибрации			
884	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного и опасного воздействия шума			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вибрации	Снижения вредного и опасного воздействия локальной вибрации			
885	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного и опасного воздействия шума			
		Обеспечить применение средств индивидуальной защиты от вибрации	Снижения вредного и опасного воздействия локальной вибрации			

1	2	3	4	5	6
72 Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Не допускать работу без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания при ведении сварочных работ	Снижение вредного и опасного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение вредного и опасного воздействия электромагнитного излучения оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение)			
Участок по ремонту нестандартного оборудования					
71 Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Не допускать работу без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания при ведении сварочных работ	Снижение вредного и опасного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение вредного и опасного воздействия электромагнитного излучения оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение)			
886 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Не допускать работу без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания при ведении окрасочных работ	Снижение вредного и опасного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны			
887 Токарь 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного и опасного воздействия шума			
888 Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Не допускать работу без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания при ведении сварочных работ	Снижение вредного и опасного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение вредного и опасного воздействия электромагнитного излучения оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение)			

Дата составления: 22.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник Ремонтного управления
(должность)


(подпись)

Дробный А.А.
ФИО


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель Службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Яковлева А.Я.
Ф.И.О.

12.12.2022
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)


(подпись)

Сиротов В.В.
(Ф.И.О.)

12.12.2022г
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5818
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Смирнов А. М.
(Ф.И.О.)

02.12.2022
(дата)